


# Σχέδιο αναζήτησης σφαλμάτων DEGERTraker με μετασχηματιστή ενέργειας V



\*1 Μεταξύ του DEGERTraker AZ και του μετασχηματιστή ενέργειας πρέπει να ελεγχθεί αντιστοίχως η πιλακέτα αντιστροφής στην είσοδο και στην έξοδο.  
Εάν υπάρχει τάση εισόδου, αλλά δεν υπάρχει τάση εξόδου, πρέπει να αντικατασταθεί η πιλακέτα αντιστροφής.